



SETTORE III

Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale Patrimonio ed Espropri

Strada di Passo Varano n. 19/a – 60131 Ancona
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

CONTRATTO ATTUATIVO n. 2

RELAZIONE GENERALE DESCrittiva

Oggetto:

**LAVORI DI RIPRISTINO, ADEGUAMENTO E CONSERVAZIONE
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
OPERE EDILI ANNO 2025**

ZONA 3: ANCONA - FALCONARA - CHIARAVALLE - JESI

**Determina approvazione progetto n. 147 del 05/02/2025 e
Det. affidamento lavori n. 537 del 18/04/2025**

**Impresa esecutrice:
C.S.V. CONSORZIO SERVIZI VALLESINA SOC. COOP.
Via del Prato, 1/b – Jesi (AN)**

Interventi presso:

5 – LS "L. Da Vinci" – Viale Verdi – JESI

6 – IIS "Cuppari-Salvati" – Via La Malfa - JESI

7 – IIS "Cambi – Serrani" – via Santorre di Santarosa – FALCONARA M.MA

8 – IIS "Volterra-Elia" – Via Esino - ANCONA

5 – LS “L. Da Vinci” – Viale Verdi – JESI

Sostituzione di numero 2 chiusini in cemento ammalorati all’interno dell’area scolastica.
A seguito dei lavori di adeguamento sismico del plesso storico si rendono necessari i lavori per il posizionamento della scala in ferro che permette l’accesso alla palestra dal primo piano rialzato. Si dovranno posizionare due travi IPE da 120 e ancorarle alla parete per allargare il pianerottolo intermedio, posizionare la gomma antiscivolo sui pianerottoli e sulle pedate dei gradini, verniciare tutta la struttura in ferro infine togliere il cartongesso che impedisce l’accesso alla scala.
Fornitura e posa in opera di rete antipicciioni nelle zone intorno alla palestra.

6 – IIS “Cuppari-Salvati” – Via La Malfa – JESI

Sistemazione rivestimento divelto spogliatoi palestra.
Fornitura e posa in opera di doghe in alluminio ammalorate e mancanti del controsoffitto dello spogliatoio alunni della palestra.
Pulizia dei canali di gronda della palestra.
Riposizionamento mattonelle dell’atrio piano secondo.

7 – IIS “Cambi – Serrani” – via Santorre di Santarosa – FALCONARA M.MA

Rimozione del cemento ammalorato dalla scala di sicurezza esterna.

8 – IIS “Volterra-Elia” – Via Esino – ANCONA

Sistemazione infiltrazioni acqua piovana nella copertura del blocco C in corrispondenza dell’aula 59 e del tetto della palestra in corrispondenza dello spogliatoio delle donne.

Totale da impegnare: euro 15 629,05 (iva compresa)

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Paola Orciani

(Documento informatico firmato digitalmente ex
DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo)