



## SETTORE III

Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale

Patrimonio ed Espropri

Strada di Passo Varano n. 19/a – 60131 Ancona

PEC: [provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it](mailto:provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it)

### **CONTRATTO ATTUATIVO n.2 RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA**

Oggetto:

**LAVORI DI RIPRISTINO, ADEGUAMENTO E CONSERVAZIONE  
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE  
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
OPERE EDILI ANNO 2025**

**ZONA 4: JESI – MONTE ROBERTO - FABRIANO – ARCEVIA – SASSOFERRATO**

**Determina approvazione progetto e affidamento lavori  
n. 147 del 05/02/2025**

**Impresa esecutrice:  
CREA COSTRUZIONI SRL  
Via delle Ginestre, 13 – Loreto (AN)**

**Interventi presso:**

**12 – IIS “Vivarelli”, Via Cappuccini , FABRIANO**

**13 – Liceo Classico “V. Emanuele II”, Corso Matteotti 48 , JESI**

**14 - ITIS “Merloni”, via S. d’Acquisto 2, FABRIANO**

**15 – ITC “Morea”, via Mattarella 20, FABRIANO**

**16– IPSIA “Miliani”, Fabriano**

**17 - ITIS "Merloni", via S. d'Acquisto 2, FABRIANO**

Descrizione sommaria degli interventi da realizzare:

**12- IIS "Vivarelli", Via Cappuccini , FABRIANO**

Intervento per montaggio di scossalina in lamiera sopra la copertura della palestra

**13 – Liceo Classico "V. Emanuele II", Corso Matteotti 48 , JESI**

Intervento per sostituzione vaso igienico nel bagno disabili – docenti – verifica e sistemazione coppi per infiltrazioni piano rialzato sopra bagni femminili.

**14 - ITIS "Merloni", via S. d'Acquisto 2, FABRIANO**

Intervento per verifica sottopavimentazione della palestra - realizzazione di saggi.

**15 – ITC "Morea", via Mattarella 20, FABRIANO**

Verifica e sistemazione guaine di impermeabilizzazione delle coperture e griglie su terrazzini

**16 – IPSIA "Miliani", via Veneto, FABRIANO**

Verifica e sistemazione delle infiltrazioni di acqua piovana in varie zone della copertura dell'istituto scolastico, ripresa di guaina bituminosa - sigillatura lucernai + montaggio di rete metallica antipiccioni

**17 - ITIS "Merloni", via S. d'Acquisto 2, FABRIANO**

Intervento per sistemazione e riparazione guaina su copertura - saldatura giunti guaina copertura vicino corridoio atrio + chiusura con schiuma espansiva lungo la crepa del campo di atletica leggera (esterno) + posa di un nuovo tubo in pvc aula 54 .

**Totale da impegnare: euro 5 984,12 (iva e somme a disposizione comprese)**

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Geom. Antonio Paglia**

(Documento informatico firmato digitalmente ex  
DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.  
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo)