

Buon giorno, si allegano documenti di manutenzione eseguita.

Calzolari Fabrizio

✘ **S.S.Antincendi di Calzolari F. e Togni C. snc**

Sede legale/sede Amministrativa : Via S.Ubaldo,61 Monsano 60030

P.I./C.F. 02207220423

Tel./Fax. 0731202623

SDI: SUBM70N


Email : tecnico@ssantincendi.com

PROVINCIA DI ANCONA

STRADA DI PASSO VARANO, 19/A
60131 ANCONA (AN)
Destinazione Merce
ISTITUTO PANZINI
VIA CAPANNA, 62/A
60019 SENIGALLIA (IT)

DDT di Vendita

296/2025 21/03/2025

Cod Cliente 000000000000759		Partita IVA o Codice Fiscale IT 02651470425		Telefono 0715894272		Magazzino: Magazzino	
Cod. Articolo	Descrizione			Lotto Produzione	U.M.	Quantità	
01015005	**SOSTITUZIONE ESTINTORI** Estintore a polvere Kg 6 classe di fuoco 34A233BC Matricola/e : 2856 LOTTO : AF2 ANNO : 2025 Completo/i di certificato				Nr	1,00	
Trasporto a mezzo MITTENTE				Aspetto esteriore dei beni A VISTA		Causale del Trasporto VENDITA	
N Colli 1	Peso Kg	Volume	Porto	Data e Ora del Trasporto 26/3/25 800		Firma Conducente 	
Annotazioni						Firma Destinatario	
Vettore				Data e Ora del Trasporto		Firma Vettore	

La mancata indicazione di "RISERVA DI ACCETTAZIONE" alla consegna del materiale solleva la ditta Venditrice da eventuali ammanchi o anomalie. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. Il mancato pagamento fa decorrere gli interessi commerciali bancari. Per ogni controversia è competente il Foro della ditta Venditrice.


Servizi Sicurezza Antincendi di Calzolari F. e Togni C. s.n.c.

Sede Legale: Via S. Ubaldo, 61 • 60030 Monsano (AN)

Tel. e Fax 0731.202623

C.F. / P.IVA 02207220423

www.ssantincendi.com • e-mail: ssa@ssantincendi.com

Calzolari F. 393.6011454

Togni C. 339.4123170

 Partner
UNIVERSO

Il Network dell'Antincendio

INT. N. C-0833

DITTA MANUTENTRICE
 S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI FABRIZIO E TOGNI CARDENIO S.N.C.
 VIA SANT'UBALDO, 61 60030 MONSANO

CLIENTE ILS PANZANI
 DATA 26/03/25
 LUOGO SENIGALLIA

CONTROLLO

LETTURE PRESSIONI MANOMETRI - BAR

MANOMETRO 1 <u>7</u>	MANOMETRO 2 <u>/</u>	MANOMETRO 3 <u>/</u>	MANOMETRO 4 <u>/</u>	MANOMETRO 5 <u>/</u>	MANOMETRO 6	MANOMETRO 7	MANOMETRO 8	MANOMETRO 9	MANOMETRO 10
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

CONTROLLO SETTIMANALE

	POSITIVO	NEGATIVO		POSITIVO	NEGATIVO	
Livello acqua vasca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prova partenza pompa 1 <u>PILOTA</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAR <u>5.5</u>
Livello serbatoio adescamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prova partenza pompa 2 <u>ELETT 1</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAR <u>3.5</u>
Posizione valvole	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prova partenza pompa 3 <u>ELETT 2</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAR <u>3</u>
Campana idraulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riavvio manuale motore diesel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Controllo liquidi motore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Controllo liquidi, perdite, temperature	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pressione olio motore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riscaldatore <u>AMBIENTE</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CONTROLLO MENSILE

	POSITIVO	NEGATIVO		POSITIVO	NEGATIVO
Stato batterie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stato carica batterie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONTROLLO TRIMESTRALE

	POSITIVO	NEGATIVO		POSITIVO	NEGATIVO
Variazioni eseguite?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alimentazione elettrica secondaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verifica e manutenzione degli sprinkler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Funzionalità valvole	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verifica sostegni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Funzionalità flussostato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alimentazione idrica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Condizione ricambi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONTROLLO SEMESTRALE

	POSITIVO	NEGATIVO		POSITIVO	NEGATIVO
Funzionamento valvole di allarme sprinkler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riporto remoto allarmi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONTROLLO ANNUALE

	POSITIVO	NEGATIVO	DESCRIZIONE
Portata pompa 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Portata pompa 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Portata pompa 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica allarme marcato avviamento motore diesel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica valvola a galleggianti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica e manutenzione camera di sedimentazione e filtri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CONTROLLO TRIENNALE

	POSITIVO	NEGATIVO	DESCRIZIONE
Controllo serbatoi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Valvole di intercettazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Valvole di allarme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Valvole di non ritorno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CONTROLLO DECENNALE

	POSITIVO	NEGATIVO	DESCRIZIONE
Controllo e pulizia riserva idrica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MANUTENZIONE COME DA NORMA UNI EN 12845

S.S. ANTINCENDI - Via S. Ubaldo n. 61 - Tel. e Fax 0731.202623 - 60030 Monsano (An)

Annotazioni: N 6 MANOMETRI DA SOSTITUIRE, N 2 MOTORI DA SOSTITUIRE, N 1 VASO DI ESPANSIONE DA SOSTITUIRE, FLESSIBILE DI PESCAGGIO POMPA PILOTA DA SOSTITUIRE 1/2 M/F

Manutenzione effettuata da: PRINCIPI N. _____

Firma Tecnico


Firma Committente



Tecnico: C **PRINCIPI MICHELE**

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Marzo - 2025

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA Tel.: 0715894272
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A C.F.: 00369930425
60131 ANCONA AN P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA, 62/A 60019 SENIGALLIA

Presidi : IMPIANTI ANTINCENDIO-SICUREZZA 0000109878

N° Intervento C -0233 \ 2025 del 3-2025

Riepilogo Componenti

Articolo	Nr	
ALIMENTAT. SUPPL.	4	Nr
ALTOPARLANTI-I.D.F	124	Nr
BATTERIE TAMP.	18	Nr
CENTRALE ANTINC.	1	Nr
G. ELETTROGENO	1	Nr
G. IDRICO ANTINC.	1	Nr
ILL. EMERGENZA	1	Nr
IMP. DI DIFF. SONORA	1	Nr
IMP. RILEV. INCENDIO	1	Nr
LAMP. EMERGENZA	185	Nr
PULSANTE ALLARME	25	Nr
RILEV. PUNT. DI FUMO	53	Nr
RILEVATORE GAS	7	Nr
SEGN. OTT/ACUSTICO	27	Nr
UPS-GR.CONTINUITA'	1	Nr
VALVOLA METANO	2	Nr

Materiali/Servizi accessori

Articolo	Q.tà	Note

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
IMP. RILEV. INCENDIO		CONTROLLO	1				OK	
CENTRALE ANTINC.		CONTROLLO	1	AM8200		PORTINERIA	OK	IMPIANTO SPEGNIMENTO ESCLUSO IN QUANTO FUORI SERVIZIO
BATTERIE TAMP.		CONTROLLO	2		6-2021	CENTRALE...	KO	DA SOSTITUIRE
RILEV. PUNT. DI FUMO		CONTROLLO	53				OK	N.53 DA REVISIONARE UNI11224 P.11
RILEVATORE GAS		CONTROLLO	1	L1S11	12-2024	CUCINA GRANDE	OK	
RILEVATORE GAS		CONTROLLO	1	L1S14	12-2024	CUCINA GRANDE	OK	
RILEVATORE GAS		CONTROLLO	1	L1S17	12-2024	CUCINA GRANDE	OK	
RILEVATORE GAS		CONTROLLO	1	L1S32	1-2021	CUCINA PANIFICAZIONE	OK	
RILEVATORE GAS		CONTROLLO	1	L1S29	1-2021	CUCINA AZZURRA	OK	
RILEVATORE GAS		CONTROLLO	1	L1S35	12-2024	AULA CHIMICA	OK	
RILEVATORE GAS		CONTROLLO	1	L1S38	12-2024	AULA MICROSCOP	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M12	12-2024	P4	OK	

Tecnico: C **PRINCIPI MICHELE**

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Marzo - 2025

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA Tel.: 0715894272
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A C.F.: 00369930425
60131 ANCONA AN P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA, 62/A 60019 SENIGALLIA

Presidi : IMPIANTI ANTINCENDIO-SICUREZZA

0000109878

N° Intervento C -0233 \ 2025 del 3-2025

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M14		P3	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M15	12-2024	P2	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L2M 1		P1 SEGRETERIA	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L2M 2		P1 UFFICI	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L2M 4		P1 ATRIO	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L2M 6		P1 SCALE EMERGENZA	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L2M11		P1 CORR UFFICI	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L2M10		P1 AULA DOCENTI	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L2M 9		P1 SCALA EMERG...	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L2M 7		P1 ATRIO	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M17		P1 PLESSO B	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M18		P1 PLESSO B	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M22		PT AULE PLESSO E	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M24		PT AULE PLESSO E	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M 1		PT RECEPTION	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M21	12-2024	PT US UFF PLESSO A	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M20		PT CORR LAVANDERIA	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M 2		PT SALA CENTRALE	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M 4		PT CORR MAGAZZINO	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M 5		PT LAB SHOW COOKING	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M 7		PT CUCINA BLU	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M 8		PT LAB PASTICCERIA	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M 9		PT SALA BAR	OK	
PULSANTE ALLARME		CONTROLLO	1	L1M19		PT INGRESSO 3	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PIANO 4	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PIANO 3	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1		12-2024	PIANO 2	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			P1 SU PULSANTE L1M17	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			P1 SU PULSANTE L1M18	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			P1 SU PULSANTE L2M7	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			P1 SU PULSANTE L2M9	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			P1 SU PULSANTE L2M10	OK	

Tecnico: C **PRINCIPI MICHELE**

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Marzo - 2025

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA Tel.: 0715894272
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A C.F.: 00369930425
60131 ANCONA AN P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA, 62/A 60019 SENIGALLIA

Presidi : IMPIANTI ANTINCENDIO-SICUREZZA 0000109878

N° Intervento C -0233 \ 2025 del 3-2025

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1		12-2024	P1 SU PULSANTE L2M11	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1		12-2024	P1 SU PULSANTE L2M4	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			P1 SU PULSANTE L2M1	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			P1 SU PULSANTE L2M6	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1		12-2024	P1 SU PULSANTE L2M2	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M19	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M7	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M8	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M9	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M1	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M2	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M4	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M5	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M20	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M21	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M22	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT SU PULSANTE L1M24	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT ARCHIVIO INTERNA	OK	
SEGN. OTT/ACUSTICO		CONTROLLO	1			PT ARCHIVIO ESTERNA	OK	
ALIMENTAT. SUPPL.		CONTROLLO	1	L1M28		PT RECEPTION	OK	
BATTERIE TAMP.		CONTROLLO	2		12-2024	ALIM PT RECETION	OK	
ALIMENTAT. SUPPL.		CONTROLLO	1	L1M25		PT CORR. CUCINA	OK	
BATTERIE TAMP.		CONTROLLO	2		12-2024	ALIM CORR CUCINA PT	OK	
ALIMENTAT. SUPPL.		CONTROLLO	1	L1M26		PT CAVEDIO PLESSO E	OK	
BATTERIE TAMP.		CONTROLLO	2		12-2024	P1 QE	OK	
BATTERIE TAMP.		CONTROLLO	2		6-2021	ALIM CAVEDIO PT	KO	DA SOSTITUIRE
ALIMENTAT. SUPPL.		CONTROLLO	1	L2M13		P1 SCALA TETTO	OK	
BATTERIE TAMP.		CONTROLLO	2		6-2021	ALIM SCALA TETTO P1	KO	DA SOSTITUIRE
VALVOLA METANO		CONTROLLO	2			ESTERNO	OK	
IMP. DI DIFF. SONORA		CONTROLLO	1				OK	
UPS-GR.CONTINUITA'		CONTROLLO	1			IMP. DIFF. SON	OK	
BATTERIE TAMP.		CONTROLLO	6			UPS IMP DIFF SON	OK	

Tecnico: C **PRINCIPI MICHELE**

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Marzo - 2025

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA Tel.: 0715894272
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A C.F.: 00369930425
60131 ANCONA AN P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA, 62/A 60019 SENIGALLIA

Presidi : IMPIANTI ANTINCENDIO-SICUREZZA

0000109878

N° Intervento C -0233 \ 2025 del 3-2025

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
ALTOPARLANTI-I.D.F		CONTROLLO	50			PIANO TERRA	OK	
ALTOPARLANTI-I.D.F		CONTROLLO	50			PIANO PRIMO	OK	
ALTOPARLANTI-I.D.F		CONTROLLO	8			PIANO SECONDO	OK	
ALTOPARLANTI-I.D.F		CONTROLLO	8			PIANO TERZO	OK	
ALTOPARLANTI-I.D.F		CONTROLLO	8			PIANO QUARTO	OK	
ILL. EMERGENZA		CONTROLLO	1				OK	
LAMP. EMERGENZA		CONTROLLO	99			PIANO TERRA	OK	N 6 GUASTE
LAMP. EMERGENZA		CONTROLLO	61			PIANO PRIMO	OK	N 3 GUASTE
LAMP. EMERGENZA		CONTROLLO	10			PIANO SECONDO	OK	
LAMP. EMERGENZA		CONTROLLO	9			PIANO TERZO	OK	N 1 GUASTA
LAMP. EMERGENZA		CONTROLLO	6			PIANO QUARTO	OK	N 1 GUASTA
G. IDRICO ANTINC.		CONTROLLO	1			INTERRATO	OK	VEDI FOGLIO TECNICO
G. ELETTROGENO		CONTROLLO	1			ESTERNO	OK	N 2 BATTERIE DA SOSTITUIRE, CARBURANTE DA RIPRISTINARE , TAGLIANDO DA EFFETTUARE

NOTE PER AMMINISTRAZIONE:

NOTE RISERVATE AL CLIENTE:

SENIGALLIA

26/03/2025

Luogo

Data

Firma Manutentore

Timbro e Firma Cliente



Servizi Sicurezza Antincendi di Calzolari F. e Togni C. s.n.c.

Sede Legale: Via S. Ubaldo, 61 • 60030 Monsano (AN)

Tel. e Fax 0731.202623

C.F. / P.IVA 02207220423

www.ssantincendi.com • e-mail: ssa@ssantincendi.com

Calzolari F. 393.6011454

Togni C. 339.4123170



Il Network dell'Antincendio

COPIA PER IL CLIENTE

Pag. 4 di 4



Servizi Sicurezza Antincendi

Tecnico: **D BARTOLUCCI
LORENZO**

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Marzo - 2025

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A
60131 ANCONA AN

Tel.: 0715894272
C.F.: 00369930425
P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA 62/A 60131 SENIGALLIA

Presidi : ESTINTORI / IDRANTI / US / PORTE 0000109875

N° Intervento **D -0258 \ 2025** del 3-2025

Riepilogo Componenti

Articolo	Nr	
EST. CO2 KG5	14	
EST. POLVERE KG 6	45	
IDR. UNI 45 mt 20	15	
IDR. UNI 45 mt 25	7	
MAN. ANTIP. DOPPIO	48	
MAN. ANTIP. SINGOLO	15	
PORTA REI 1 ANTA	14	
PORTA REI 2 ANTE	42	
PORTONE SCORR. REI	6	

Materiali/Servizi accessori

Articolo	Q.tà	Note

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
EST. POLVERE KG 6	0/1	CONTROLLO	1	50397	11-2024	CORR.SEGRET.	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/2	CONTROLLO	1	50302	11-2024	CORR.SEGRET.	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/3	CONTROLLO	1	50195	11-2024	CORR.SEGRET.	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/4	CONTROLLO	1	49666	11-2024	CORR.SEGRET.	OK	
EST. CO2 KG5	0/5	CONTROLLO	1	310149	5-2016	RECEPTION	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/6	CONTROLLO	1	24296	5-2023	BAR RECEPTION	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/7	CONTROLLO	1	46541	11-2022	SALA INCONTRI	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/8	CONTROLLO	1	50832	11-2024	UFFICI	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/9	CONTROLLO	1	49465	11-2024	UFFICI	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/10	CONTROLLO	1	46477	11-2022	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/11	CONTROLLO	1	49682	11-2024	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/12	CONTROLLO	1	46978	11-2024	RETRO BAR	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/13	CONTROLLO	1	50263	11-2024	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/14	CONTROLLO	1	50730	11-2024	CORRIDOIO	OK	
EST. CO2 KG5	0/15	CONTROLLO	1	310143	5-2016	LAB.CHIMICA 2	OK	
EST. CO2 KG5	0/16	CONTROLLO	1	310131	5-2016	LAB.CHIMICA 1	OK	
EST. CO2 KG5	0/17	CONTROLLO	1	157025	5-2012	SALA AZZURRA	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/18	CONTROLLO	1	24762	5-2008	SALA AZZURRA	OK	



Servizi Sicurezza Antincendi di Calzolari F. e Togni C. s.n.c.

Sede Legale: Via S. Ubaldo, 61 • 60030 Monsano (AN)
Tel. e Fax **0731.202623**
C.F. / P.IVA 02207220423
www.ssantincendi.com • e-mail: ssa@ssantincendi.com

Calzolari F. 393.6011454
Togni C. 339.4123170

Partner
UNIVERSO
GOLD
Il Network dell'Antincendio

COPIA PER IL CLIENTE

Pag. 1 di 8



Servizi Sicurezza Antincendi

Tecnico: **D BARTOLUCCI
LORENZO**

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Marzo - 2025

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A
60131 ANCONA AN

Tel.: 0715894272
C.F.: 00369930425
P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA 62/A 60131 SENIGALLIA

Presidi : ESTINTORI / IDRANTI / US / PORTE

0000109875

N° Intervento **D -0258 \ 2025** del 3-2025

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
EST. POLVERE KG 6	0/19	CONTROLLO	1	25530	5-2008	SALA AZZURRA	OK	
EST. CO2 KG5	0/20	CONTROLLO	1	13205	5-2012	PANIFICAZIONE	OK	
EST. CO2 KG5	0/21	CONTROLLO	1	179214	5-2012	CUCINA AZZURRA	OK	
EST. CO2 KG5	0/22	CONTROLLO	1	12791	5-2012	CUCINA PROG 92	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/23	CONTROLLO	1	50286	11-2024	CUCINA PROG 92	OK	
EST. CO2 KG5	0/24	CONTROLLO	1	2785	5-2008	CUCINA GRANDE	OK	
EST. CO2 KG5	0/25	CONTROLLO	1	301133	5-2016	CUCINA GRANDE	OK	
EST. CO2 KG5	0/26	CONTROLLO	1	651388	5-2021	CUCINA GRANDE	OK	
EST. CO2 KG5	0/27	CONTROLLO	1	651362	5-2021	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/28	CONTROLLO	1	19493	4-2020	PASTICCERIA	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/29	CONTROLLO	1	50280	11-2024	AULA CUCINA RIC.	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/30	CONTROLLO	1	23745	5-2008	AULA CUCINA RIC.	OK	
EST. POLVERE KG 6	1/31	CONTROLLO	1	50242	11-2024	CORR.SEGRET.	OK	
EST. POLVERE KG 6	1/32	CONTROLLO	1	49562	11-2024	CORR.SEGRET.	OK	
EST. POLVERE KG 6	1/33	CONTROLLO	1	50391	11-2024	CORR.SEGRET.	OK	
EST. POLVERE KG 6	1/34	CONTROLLO	1	87457	5-2016	CORR.SEGRET.	OK	
EST. POLVERE KG 6	1/35	CONTROLLO	1	53593	11-2024	BIBLIOTECA	OK	
EST. CO2 KG5	1/36	COLLAUDO	1	57180	5-2015	CORRIDOIO	OK	
EST. CO2 KG5	1/37	CONTROLLO	1	12805	5-2012	VIC.LOC.FOTOC.	OK	
EST. CO2 KG5	1/38	CONTROLLO	1	12815	5-2012	LOCALE FOTOC.	OK	
EST. POLVERE KG 6	1/39	CONTROLLO	1	50194	11-2024	CORR. LAB.	OK	
EST. POLVERE KG 6	1/40	CONTROLLO	1	50193	11-2024	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	1/41	CONTROLLO	1	11863	11-2018	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	1/42	CONTROLLO	1	50330	11-2024	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	1/43	CONTROLLO	1	50188	11-2024	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	1/44	CONTROLLO	1	50875	11-2024	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	1/45	CONTROLLO	1	50248	11-2024	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	2/46	CONTROLLO	1	46829	11-2022	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	2/47	CONTROLLO	1	50666	11-2024	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	2/48	CONTROLLO	1	49711	11-2024	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	3/49	CONTROLLO	1	50163	11-2024	CORRIDOIO	OK	



Servizi Sicurezza Antincendi di Calzolari F. e Togni C. s.n.c.

Sede Legale: Via S. Ubaldo, 61 • 60030 Monsano (AN)
Tel. e Fax **0731.202623**
C.F. / P.IVA 02207220423
www.ssantincendi.com • e-mail: ssa@ssantincendi.com

Calzolari F. 393.6011454
Togni C. 339.4123170

Partner
UNIVERS
GOLD
Il Network dell'Antincendio

COPIA PER IL CLIENTE

Pag. 2 di 8



Servizi Sicurezza Antincendi

Tecnico: **D BARTOLUCCI
LORENZO**

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Marzo - 2025

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A
60131 ANCONA AN

Tel.: 0715894272
C.F.: 00369930425
P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA 62/A 60131 SENIGALLIA

Presidi : ESTINTORI / IDRANTI / US / PORTE

0000109875

N° Intervento **D -0258 \ 2025** del 3-2025

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
EST. POLVERE KG 6	3/50	CONTROLLO	1	50876	11-2024	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	3/51	CONTROLLO	1	50288	11-2024	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	4/52	CONTROLLO	1	50812	11-2024	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	4/53	CONTROLLO	1	33437	11-2019	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	4/54	CONTROLLO	1	49580	11-2024	CORRIDOIO	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/57	CONTROLLO	1	5437	11-2024	PALESTRA	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/58	CONTROLLO	1	6484	5-2021	PALESTRA	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/59	REVISIONE	1	36013	5-2019	PALESTRA	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/60	CONTROLLO	1	50329	11-2024	PALESTRA	OK	
EST. POLVERE KG 6	0/63	SOSTITUZ.	1	2856	3-2025	GRUPPO ELETTROGENO	OK	
IDR. UNI 45 mt 20	0/1	CONTROLLO...	1		7-2021	CORRIDOIO	OK	
IDR. UNI 45 mt 20	0/2	CONTROLLO...	1		7-2021	CORR. PANIFIC.	OK	
IDR. UNI 45 mt 20	0/3	CONTROLLO...	1		5-2019	CORR. CUCINA	OK	
IDR. UNI 45 mt 20	0/4	CONTROLLO...	1		7-2021	CORRIDOIO	OK	
IDR. UNI 45 mt 25	0/5	CONTROLLO...	1		5-2019	CORRIDOIO	OK	
IDR. UNI 45 mt 20	0/6	CONTROLLO...	1		5-2020	BAR RECEPTION	OK	
IDR. UNI 45 mt 20	0/7	CONTROLLO...	1		7-2021	SEGRETERIA	OK	
IDR. UNI 45 mt 25	0/8	CONTROLLO...	1		5-2019	CORR.SEGRET.	OK	
IDR. UNI 45 mt 25	1/9	CONTROLLO...	1		5-2019	CORRIDOIO	OK	
IDR. UNI 45 mt 20	1/10	CONTROLLO...	1		7-2021	CORRIDOIO	OK	
IDR. UNI 45 mt 20	1/11	CONTROLLO...	1		7-2021	CORRIDOIO	OK	SOSTITUIRE RUBINETTO
IDR. UNI 45 mt 20	1/12	CONTROLLO...	1		5-2019	CORRIDOIO	OK	
IDR. UNI 45 mt 20	1/13	CONTROLLO...	1		5-2019	CORRIDOIO	OK	
IDR. UNI 45 mt 20	1/14	CONTROLLO...	1		5-2019	CORR. UFFICI	OK	
IDR. UNI 45 mt 25	1/15	CONTROLLO...	1		7-2021	CORR. UFFICI	OK	
IDR. UNI 45 mt 25	2/16	CONTROLLO...	1		5-2019	CORRIDOIO	OK	
IDR. UNI 45 mt 25	3/17	CONTROLLO...	1		5-2019	CORRIDOIO	OK	
IDR. UNI 45 mt 25	4/18	CONTROLLO...	1		5-2019	CORRIDOIO	OK	
IDR. UNI 45 mt 20	0/19	CONTROLLO...	1		11-2024	EST. PALESTRA	OK	
IDR. UNI 45 mt 20	0/20	CONTROLLO...	1		11-2024	EST. PALESTRA	OK	
IDR. UNI 45 mt 20	0/21	CONTROLLO...	1		11-2024	EST. PALESTRA	OK	



Servizi Sicurezza Antincendi di Calzolari F. e Togni C. s.n.c.

Sede Legale: Via S. Ubaldo, 61 • 60030 Monsano (AN)
Tel. e Fax 0731.202623
C.F. / P.IVA 02207220423
www.ssantincendi.com • e-mail: ssa@ssantincendi.com

Calzolari F. 393.6011454
Togni C. 339.4123170

Partner
UNIVERS
GOLD
Il Network dell'Antincendio

COPIA PER IL CLIENTE

Pag. 3 di 8



Servizi Sicurezza Antincendi

Tecnico: **D BARTOLUCCI
LORENZO**

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Marzo - 2025

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A
60131 ANCONA AN

Tel.: 0715894272
C.F.: 00369930425
P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA 62/A 60131 SENIGALLIA

Presidi : ESTINTORI / IDRANTI / US / PORTE

0000109875

N° Intervento **D -0258 \ 2025** del 3-2025

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
IDR. UNI 45 mt 20	0/22	CONTROLLO...	1		11-2024	EST. PALESTRA	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/1	CONTROLLO	1			BAR	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/2	CONTROLLO	1			BAR	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/3	CONTROLLO	1			AULA MAGNA BAR	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/4	CONTROLLO	1			BAR	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/5	CONTROLLO	1			SEGRETERIA	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/6	CONTROLLO	1		2-2025	INGRESSO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/7	CONTROLLO	1		2-2025	INGRESSO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/8	CONTROLLO	1		2-2025	INGRESSO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/9	CONTROLLO	1			CORRIDOIO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/10	CONTROLLO	1		2-2025	CORR.SEGRET.	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/11	CONTROLLO	1		2-2025	INT. ARCHIVIO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/12	CONTROLLO	1			CORR.SEGRET.	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/13	CONTROLLO	1		2-2025	BAR	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/14	CONTROLLO	1			CORRIDOIO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/15	CONTROLLO	1		2-2025	CORRIDOIO	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/15,5	CONTROLLO	1		5-2022	BAGNO DISABILI	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/16	CONTROLLO	1		2-2025	INGRESSO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/17	CONTROLLO	1			INGRESSO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/18	CONTROLLO	1		2-2025	INGRESSO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/19	CONTROLLO	1			INGRESSO	KO	PORTA ROTTA, NON UTILIZZABILE
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/20	CONTROLLO	1			INGRESSO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/21	CONTROLLO	1			INGRESSO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/22	CONTROLLO	1			BAR-SALA INCON.	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/23	CONTROLLO	1		2-2025	SALA AZZURRA	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/24	CONTROLLO	1		2-2025	SALA AZZURRA	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/25	CONTROLLO	1			PANIFICAZIONE	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/26	CONTROLLO	1			CUCINA AZZURRA	OK	TOCCA A TERRA CAUSA INFISSO
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/27	CONTROLLO	1			CORR. CUCINA	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/28	CONTROLLO	1			CUCINA GRANDE	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/29	CONTROLLO	1			CUCINA PICCOLA	OK	



Servizi Sicurezza Antincendi di Calzolari F. e Togni C. s.n.c.

Sede Legale: Via S. Ubaldo, 61 • 60030 Monsano (AN)
Tel. e Fax 0731.202623
C.F. / P.IVA 02207220423
www.ssantincendi.com • e-mail: ssa@ssantincendi.com

Calzolari F. 393.6011454
Togni C. 339.4123170

Partner
UNIVERS
GOLD
Il Network dell'Antincendio

COPIA PER IL CLIENTE

Pag. 4 di 8



Servizi Sicurezza Antincendi

Tecnico: **D BARTOLUCCI
LORENZO**

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Marzo - 2025

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A
60131 ANCONA AN

Tel.: 0715894272
C.F.: 00369930425
P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA 62/A 60131 SENIGALLIA

Presidi : ESTINTORI / IDRANTI / US / PORTE

0000109875

N° Intervento **D -0258 \ 2025** del 3-2025

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/30	CONTROLLO	1			RICEVIMENTO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/31	CONTROLLO	1			RICEVIMENTO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/32	CONTROLLO	1		2-2025	RICEVIMENTO	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	1/33	CONTROLLO	1			CORR.SC.EMER.	OK	TOCCA A TERRA CAUSA INFISSO
MAN. ANTIP. DOPPIO	1/34	CONTROLLO	1			SCALE EMERGENZA	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	1/34,5	CONTROLLO	1		5-2022	BAGNO DISABILI	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	1/35	CONTROLLO	1		2-2025	CORR. UFFICI	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	1/36	CONTROLLO	1		2-2025	CORR. UFFICI	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	1/37	CONTROLLO	1		2-2025	CORR. UFFICI	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	1/38	CONTROLLO	1			CORR. UFFICI	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	1/39	CONTROLLO	1			SCALE PT/P1	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/40	CONTROLLO	1			SCALE PT/P1	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/41	CONTROLLO	1		2-2025	SPOGL.ITP CUC.	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/42	CONTROLLO	1		2-2025	LAB. CHIMICA 2	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/43	CONTROLLO	1		2-2025	LAB. CHIMICA 1	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/44	CONTROLLO	1		2-2025	LAB. CHIMICA 1	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/45	CONTROLLO	1		2-2025	LAB. CHIMICA 1	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/46	CONTROLLO	1			PALESTRA	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/47	CONTROLLO	1			PALESTRA	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/48	CONTROLLO	1			PALESTRA	OK	INFISSO DANNEGGIATO
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/49	CONTROLLO	1			PALESTRA	OK	INFISSO DANNEGGIATO
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/50	CONTROLLO	1			PALESTRA	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/51	CONTROLLO	1			PALESTRA	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/52	CONTROLLO	1			PALESTRA	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/53	CONTROLLO	1			PALESTRA	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/54	CONTROLLO	1			PALESTRA	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/55	CONTROLLO	1			PALESTRA	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/56	CONTROLLO	1		2-2025	SEGRETERIA	OK	
MAN. ANTIP. SINGOLO	0/57	CONTROLLO	1		5-2019	INFERMERIA COVID	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/58	CONTROLLO	1		5-2020	CORTILE	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/59	CONTROLLO	1		5-2020	CORTILE	OK	



Servizi Sicurezza Antincendi di Calzolari F. e Togni C. s.n.c.

Sede Legale: Via S. Ubaldo, 61 • 60030 Monsano (AN)
Tel. e Fax **0731.202623**
C.F. / P.IVA 02207220423
www.ssantincendi.com • e-mail: ssa@ssantincendi.com

Calzolari F. 393.6011454
Togni C. 339.4123170

Partner
UNIVERS
GOLD
Il Network dell'Antincendio

COPIA PER IL CLIENTE

Pag. 5 di 8



Servizi Sicurezza Antincendi

Tecnico: **D BARTOLUCCI
LORENZO**

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Marzo - 2025

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A
60131 ANCONA AN

Tel.: 0715894272
C.F.: 00369930425
P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA 62/A 60131 SENIGALLIA

Presidi : ESTINTORI / IDRANTI / US / PORTE

0000109875

N° Intervento **D -0258 \ 2025** del 3-2025

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/60	CONTROLLO	1		5-2022	UFFICIO CPA	OK	
MAN. ANTIP. DOPPIO	0/61	CONTROLLO	1		5-2022	AULA INSEGNANTI CPA	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/1	CONTROLLO	1	436671		INGRESSO	KO	PORTA IN MURATURA SU CARTONGESSO
PORTA REI 2 ANTE	0/2	CONTROLLO	1	030265		AULA 3	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/3	CONTROLLO	1	436672		ARCHIVIO	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/4	CONTROLLO	1			CORR.SEGR.	KO	MODIFICARE POSIZIONE DEL MAGNETE E DEL PIASTRINO ANTA PRIMARIA,TOCCA A TERRA NON CHIUDE
PORTA REI 2 ANTE	0/5	CONTROLLO	1	436664	3-2002	CORR.RECEP.	KO	PORTA IN MURATURA SU CARTONGESSO
PORTA REI 2 ANTE	0/6	CONTROLLO	1	436668	3-2002	CORR. SCALE	OK	
PORTA REI 1 ANTA	0/7	CONTROLLO	1			LOCALE ASCENS.	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/8	CONTROLLO	1	436665	3-2002	CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE
PORTA REI 1 ANTA	0/9	CONTROLLO	1	966551	3-2002	LOCALE Q.E.	OK	
PORTA REI 1 ANTA	0/10	CONTROLLO	1			LOC.ASCENS.	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/11	CONTROLLO	1	346667	3-2002	LAB. CHIMICA 2	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/12	CONTROLLO	1	436666	3-2002	LAB. CHIMICA 1	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/13	CONTROLLO	1	436676	3-2002	CORR. SCALE	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/14	CONTROLLO	1	436669	3-2002	CORR. SCALE	KO	MANIGLIONE E ANTA SECONDARIA DA SOSTITUIRE
PORTA REI 1 ANTA	0/15	CONTROLLO	1			RIPOSTIGLIO	OK	
PORTONE SCORR. REI	0/16	CONTROLLO	1	4237	3-2002	CORR.PANIFIC.	KO	APERTA CON FERMO,SOSTITUIRE MAGNETE E RIPOSIZIONARE
PORTONE SCORR. REI	0/17	CONTROLLO	1	4236	3-2002	CORR.PANIFIC.	OK	
PORTA REI 1 ANTA	0/18	CONTROLLO	1			CUCINA PROG. 92	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/19	CONTROLLO	1	4122	3-2014	PANIFICAZIONE	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/20	CONTROLLO	1	836.083	3-2006	CORR.PANIFIC.	KO	SOSTITUIRE MANIGLIONI
PORTA REI 2 ANTE	0/21	CONTROLLO	1	399123	3-1995	CORR. CUCINE	KO	PORTA PER MURATURA INSTALLATA CON VITI
PORTA REI 2 ANTE	0/22	CONTROLLO	1	824179	3-2006	INGR.CUCINA	KO	SOSTITUIRE ANTA SECONDARIA,RIPOSIZIONARE MAGNETE CON BASAMENTO
PORTA REI 2 ANTE	0/23	CONTROLLO	1	399121	3-1995	CORR.CUCINA	KO	DA SOSTITUIRE
PORTA REI 1 ANTA	0/25	CONTROLLO	1		3-2002	UFFICIO CUCINA	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/26	CONTROLLO	1	436661		MAG.CUCINA GR.	OK	SOSTITUIRE SERRATURA NON ANTIPANICO E MANIGLIA
PORTA REI 2 ANTE	0/27	CONTROLLO	1	812952		CUCINA GRANDE	OK	
PORTA REI 2 ANTE	0/28	CONTROLLO	1	436662		CORR. CUCINA	KO	TOCCA A TERRA CAUSA PAVIMENTAZIONE ,CERNIERE DANNEGGIATE,IMPOSSIBILE REGOLARE ALTEZZA
PORTA REI 1 ANTA	0/29	CONTROLLO	1	399124		LAB. PASTICCERIA	KO	PORTA PER MURATURA FISSATA CON VITI,TOCCA A TERRA E NON CHIUDE,MANIGLIONE,MANIGLIA E SERRATURA DA SOSTITUIRE



Servizi Sicurezza Antincendi di Calzolari F. e Togni C. s.n.c.

Sede Legale: Via S. Ubaldo, 61 • 60030 Monsano (AN)
Tel. e Fax **0731.202623**
C.F. / P.IVA 02207220423
www.ssantincendi.com • e-mail: ssa@ssantincendi.com

Calzolari F. 393.6011454
Togni C. 339.4123170

Partner
UNIVERSO
GOLD
Il Network dell'Antincendio

COPIA PER IL CLIENTE

Pag. 6 di 8



Servizi Sicurezza Antincendi

Tecnico: **D BARTOLUCCI
LORENZO**

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Marzo - 2025

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A
60131 ANCONA AN

Tel.: 0715894272
C.F.: 00369930425
P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA 62/A 60131 SENIGALLIA

Presidi : ESTINTORI / IDRANTI / US / PORTE

0000109875

N° Intervento **D -0258 \ 2025** del 3-2025

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
PORTA REI 2 ANTE	0/30	CONTROLLO	1			AULA CUCINA	OK	
PORTONE SCORR. REI	0/31	CONTROLLO	1			CUCINA PICCOLA	OK	SOSTITUIRE PISTONE FINE CORSA
PORTONE SCORR. REI	0/32	CONTROLLO	1			CUCINA PICCOLA	OK	
PORTA REI 2 ANTE	1/33	CONTROLLO	1			CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE E RIPOSIZIONARE MAGNETE, TOGLIERE TAPPETO
PORTA REI 1 ANTA	1/34	CONTROLLO	1	976200		LOCALE COPIE	OK	
PORTA REI 2 ANTE	1/35	CONTROLLO	1			CORRIDOIO	KO	SELETTORE A SLITTA E PORTA DA SOSTITUIRE
PORTA REI 2 ANTE	1/36	CONTROLLO	1			CORRIDOIO	KO	SELETTORE A SLITTA E PORTA DA SOSTITUIRE
PORTA REI 1 ANTA	1/37	CONTROLLO	1	966561	3-2002	BIBLIOTECA	OK	SOSTITUIRE SPINOTTO E SERRATURA NON ANTIPANICO
PORTA REI 2 ANTE	1/38	CONTROLLO	1	673328	3-1997	CORR.UFFICI	OK	MAGNETE A BASAMENTO ROTTO
PORTA REI 2 ANTE	1/39	CONTROLLO	1	673.330	3-1997	CORR.UFFICI	KO	ANTA PRIMARIA TOCCA A TERRA CAUSA PAVIMENTAZIONE, ANTA SECONDARIA BLOCCATA
PORTA REI 1 ANTA	1/40	CONTROLLO	1	621673	3-2006	CORR.UFFICI	OK	
PORTA REI 2 ANTE	1/41	CONTROLLO	1			CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE, PORTA PER MURATURA FISSATA CON VITI
PORTA REI 2 ANTE	1/42	CONTROLLO	1	428036	3-2002	CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE
PORTA REI 2 ANTE	1/43	CONTROLLO	1	436673	3-2002	CORRIDOIO	OK	
PORTA REI 2 ANTE	1/44	CONTROLLO	1	436.674	3-2002	CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE
PORTA REI 1 ANTA	1/45	CONTROLLO	1	966.552	3-2002	LOCALE Q.E.	OK	
PORTA REI 2 ANTE	1/46	CONTROLLO	1	428.047	3-2002	CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE
PORTA REI 2 ANTE	1/47	CONTROLLO	1	812955	3-2006	CORRIDOIO	OK	ASTA INFERIORE TOCCA A TERRA
PORTA REI 2 ANTE	2/48	CONTROLLO	1	428037	3-2002	SCALE	OK	SOSTITUIRE MANIGLIA E SERRATURA ANTIPANICO
PORTA REI 2 ANTE	2/49	CONTROLLO	1	428.038	3-2002	SCALE	KO	DA SOSTITUIRE
PORTA REI 1 ANTA	2/50	CONTROLLO	1	3052	3-2002	LOCALE Q.E.	OK	
PORTA REI 2 ANTE	2/51	CONTROLLO	1	428.044	3-2002	CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE
PORTA REI 2 ANTE	2/52	CONTROLLO	1	824.179	3-2006	CORRIDOIO	OK	SOSTITUIRE SERRATURA ANTIPANICO
PORTA REI 2 ANTE	3/53	CONTROLLO	1	428.041		CORRIDOIO	KO	ANTA SECONDARIA DA SOSTITUIRE
PORTA REI 2 ANTE	3/54	CONTROLLO	1	428042	3-2002	CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE
PORTA REI 1 ANTA	3/55	CONTROLLO	1	3087	3-2002	COR.LOC.Q.E.	OK	SOSTITUIRE SPINOTTO, 2 MT GUARNIZIONE MANCANTE 34MM
PORTA REI 2 ANTE	3/56	CONTROLLO	1	428040	3-2002	CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE
PORTA REI 2 ANTE	3/57	CONTROLLO	1	853765	3-2006	CORRIDOIO	KO	SELETTORE A SLITTA E ANTA SECONDARIA DA SOSTITUIRE
PORTA REI 2 ANTE	4/58	CONTROLLO	1	428045	3-2002	CORRIDOIO	KO	ANTA PRIMARIA TOCCA A TERRA CAUSA PAVIMENTAZIONE, ANTA SECONDARIA DA SOSTITUIRE
PORTA REI 1 ANTA	4/59	CONTROLLO	1	3036	3-2002	COR.LOC.Q.E.	OK	SOSTITUIRE SPINOTTO
PORTA REI 2 ANTE	4/60	CONTROLLO	1	436.670	3-2002	CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE



Servizi Sicurezza Antincendi di Calzolari F. e Togni C. s.n.c.

Sede Legale: Via S. Ubaldo, 61 • 60030 Monsano (AN)
Tel. e Fax 0731.202623
C.F. / P.IVA 02207220423
www.ssantincendi.com • e-mail: ssa@ssantincendi.com

Calzolari F. 393.6011454
Togni C. 339.4123170

Partner
UNIVERSO
GOLD
Il Network dell'Antincendio

COPIA PER IL CLIENTE

Pag. 7 di 8



Servizi Sicurezza Antincendi

Tecnico: **D BARTOLUCCI
LORENZO**

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Marzo - 2025

Cliente: PROVINCIA DI ANCONA
000759 STRADA DI PASSO VARANO,19/A
60131 ANCONA AN

Tel.: 0715894272
C.F.: 00369930425
P.Iva: 02651470425

Sede ISTITUTO PANZINI
intervento VIA CAPANNA 62/A 60131 SENIGALLIA

Presidi : ESTINTORI / IDRANTI / US / PORTE 0000109875

N° Intervento **D -0258 \ 2025** del 3-2025

Componenti Impianto

Articolo	Rif. Est.	Attività svolta	Q.tà	Matricola	Costr.	Ubicazione	Esito	Segnalazioni
PORTA REI 2 ANTE	4/61	CONTROLLO	1	428.046	3-2002	CORRIDOIO	KO	DA SOSTITUIRE
PORTONE SCORR. REI	1/62	CONTROLLO	1			LOCALE COPIE	OK	
PORTONE SCORR. REI	1/63	CONTROLLO	1			LOCALE COPIE	OK	

NOTE PER AMMINISTRAZIONE:

NOTE RISERVATE AL CLIENTE:

SENIGALLIA

27/03/2025

Luogo

Data

Firma Manutentore

Timbro e Firma Cliente



Servizi Sicurezza Antincendi di Calzolari F. e Togni C. s.n.c.

Sede Legale: Via S. Ubaldo, 61 • 60030 Monsano (AN)
Tel. e Fax **0731.202623**
C.F. / P.IVA 02207220423
www.ssantincendi.com • e-mail: ssa@ssantincendi.com

Calzolari F. 393.6011454
Togni C. 339.4123170



COPIA PER IL CLIENTE

Pag. 8 di 8